
SEU study planning chart (1)
Yes
No
#N
Au
Ag
Ni
Cl
Si
F
O
C
#3
#4
#2
#1
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10.0
20.0
Laser calibration coefficient ϵ


SEU study planning chart (2)
Yes
No
#N
Au
Ag
Ni
Cl
Si
F
O
C
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#4
#4
#2
0.001
0.002
0.005
0.010
0.020
0.050
0.100
0.200
Laser calibration coefficient ϵ